

## Nedlagda deponier (soptippar)

### 1. Nedlagda kommunala deponier i Östersunds kommun

| Namn         | Objekt<br>Objekt<br>ID | Fastighet                          | Typ av deponi                   | Driftperiod | Risk-<br>klass* | Kommentarer  |
|--------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--|
| Nifsåsen     |                        | Norr 2:1                           | Hushålls- och verksamhetsavfall | 1930 - 1972 | 2               | Provtagning på lakvatten och recipient sker två gånger per år. Förorenat lakvatten behandlas med luftning och sedimentation innan vattnet rinner ut på en myrmark nedströms deponin. |
| Frösön       |                        | Frösö-Berge<br>20:13 och 20:16     | Hushålls- och verksamhetsavfall | ? - 1970    | 4               | Deponin avslutades på 1970-talet. En del har använts som schaktmassetipp. Schaktmassetippen avslutades och slutformades 2011. Provtagning på grundvatten har skett fram till 2012.   |
| Brunflo      |                        | Brunflo-Viken<br>2:81, 6:2 och 7:1 | Hushålls- och verksamhetsavfall | ? - 1970    | 4               | Deponin är avslutad och provtagning på grundvatten nedströms deponin sker en gång per år.  |
| Lövlunda     |                        | Karlslund 2:1                      | Hushålls- och verksamhetsavfall | 1960-1964   | 4               | Provtagning på grundvatten nedströms deponin sker en gång per år.  |
| Lit          |                        | Söre 3:57, 3:67,<br>3:71, 3:74     | Hushålls- och verksamhetsavfall | ? – ca 1960 | 4               | Deponin är avslutad och delvis bebyggd. Ingen provtagning på yt- eller grundvatten sker.   |
| Orrviken     |                        | Orrviken 3:2                       | Hushållsavfall                  | ? – ca 1970 | 4               | Avslutad, ingen provtagning.   |
| Lillsjöhögen |                        | Sännsjölandet<br>1:13              | Hushållsavfall                  | ? – ca 1970 | 4               | Avslutad, ingen provtagning.   |
| Storhögen    |                        | Långkälen 2:2                      | Hushålls- och verksamhetsavfall | ? – ca 1970 | 3               | Avslutad, ingen provtagning.   |
| Norderåsen   |                        | Stavsgård 3:1                      | Hushålls- och verksamhetsavfall | ? – ca 1970 | 4               | Avslutad, ingen provtagning.   |
| Munkflohögen |                        | Munkflohögen<br>9:39               | Hushålls- och verksamhetsavfall | ? – ca 1970 | 4               | Avslutad, ingen provtagning.   |

|           |             |                        |                                 |                |   |  |
|-----------|-------------|------------------------|---------------------------------|----------------|---|--|
| Ringsta   |             | Oregistrerad samf      | Hushålls- och verksamhetsavfall | ? – ca 1970    | 4 | Avslutad, ingen provtagning.   |
| Häggenås  |             | Häggesta 1:60          | Hushålls- och verksamhetsavfall | ? – ca 1970    | 4 | Avslutad, ingen provtagning.   |
| Grönviken |             | Grönviken 1:3          | Hushålls- och verksamhetsavfall | ? – ca 1970    | 4 | Avslutad, ingen provtagning.   |
| Ängsmon   | 2380-60-117 | Torvalla 12:3          | Tipp för schaktmassor           | 1990 – 2014    | 4 | Deponin avslutad och planterad med skog 2015. Provtagning sker en gång per år.   |
| Verksmon  | 2380-60-016 | Torvalla 6:85 och 7:44 | Tipp för schaktmassor           | ca 1990 – 2012 | 4 | Deponin avslutad och planterad med skog 2013. Provtagning sker en gång per år.   |
| Lugnvik   | 2380-60-018 | Östersem 3:146         | Tipp för schaktmassor           | ca 1970 – 2014 | 4 | Deponin avslutad och planterad med skog 2014. Provtagning sker en gång per år. En del av deponin används av Östersunds kommun, teknisk förvaltning, för lagring av material. |

\* Hösten 1984 gjordes en inventering av nedlagda tippar i Östersunds kommun. Samtliga tippar besöktes och klassificerades enligt följande:

4. Åtgärder ej nödvändiga, registrering av läge och innehåll.
3. Kan föras till klass 4 efter städning och täckning.
2. Prov och kontrollmätningar behöver göras. Fortsatt kontrollverksamhet efter flyttning till klass 4.
1. Åtgärdsprogram behöver utformas och genomföras.

## 2. Försvarets nedlagda deponier i Östersunds kommun

| Objekt   | Fastighet       | Riskklass | Underlag/Methodik |
|--|-----------------|-----------|-------------------|
| Brandövnpl, soptipp, brandgr. F4 071 obj 2 Bynäset | Stocke 4:1      | 3         | MIFO 2            |
| Deponi norr om ""Lilla skjutbanan"" I5             | Norr 1:12       | 3         | MIFO 1            |
| Deponi Pibäcken I5                                 | Norr 1:12       | 3         | MIFO 1            |
| Deponi vid fd militära skidstadion I5              | Norr 1:12       | 3         | MIFO 1            |
| F4 Bynäset deponi vid A-målet-FÖRSVARET            | Kungsgården 5:5 |           |                   |
| F4 Deponi säcktankar - FÖRSVARET                   | Kungsgården 5:4 | 4         | MIFO 2            |
| F4 flygbanetipp obj 1 -FÖRSVARET                   | Kungsgården 5:3 | 3         | MIFO 2            |
| F4 Soptipp F4 (miljöfarligt) -FÖRSVARET            | Stocke 4:1      |           |                   |
| F4 Soptipp F8.1 (flygplansdelar) -FÖRSVARET        | Stocke 4:1      |           |                   |
| F4 Soptipp F8.2, 073-FÖRSVARET                     | Kungsgården 5:3 |           |                   |
| F4 Soptipp Västerhus (F4 074)-FÖRSVARET            | Kungsgården 5:4 | 3         | MIFO 1            |
| F4-Soptipp Bynäset B2.2 -FÖRSVARET                 | Stocke 4:1      |           |                   |
| Snötipp och soptipp (I5 045) obj 4-FÖRSVARET       | Norr 1:12       | 4         | Utredning         |
| F4 Soptipp F4 (miljöfarligt) -FÖRSVARET            | Stocke 4:1      |           |                   |
| F4 Soptipp F8.1 (flygplansdelar) -FÖRSVARET        | Stocke 4:1      |           |                   |
| F4 G:a brandövn Viklundstorpet F4 033 obj 25-FÖRSV | Kungsgården 5:4 | 3         |                   |
| Brännrop Bynäset (F4 072)-FÖRSVARET                | Kungsgården 5:5 | 3         |                   |
| Nifsåsens avfallsupplag (I5 046)                   | Norr 2:1        | 2         | MIFO              |